

## **Materiales con los que trabajamos**

El material de las juntas son ayudar al acople mecánico de un motor, entre piezas de acero, hierro y aluminio, siempre habrá una fuga de fluido y gases, por microscópica que sea puede crecer.

El propósito es evitar el desgaste que en combinación con la corrosión puede romper la pieza.

Para que las partes mecanizadas se acoplen y logren una perfecta hermeticidad, la junta corrige los posibles defectos que existen en el mecanizado.

Los materiales son de calidad, su elección tiene que ver con lo que el mecánico pueda ver de necesidad para que cumplan su función de generar hermeticidad y acople.

## **Nuestras Juntas de culata no tienen asbesto**

Los materiales que utilizamos son:

- Malla de acero reforzado de metal chapa picada
- Aluminio
- Cobre
- Adamite
- Caucho
- Goma
- Silicona
- Metal blando
- Corcho
- Goma
- Arandelas de cobre aluminio

Comunícate con nosotros para pedir presupuesto.  
Queremos ayudarte a solucionar el problema del motor.

☎ 15- 6990- 5526 ✉ [contacto@mundojuntas.com.ar](mailto:contacto@mundojuntas.com.ar)

## Conoce nuestros servicios especiales a clientes:

- **Servicio de Envío**  
Tenemos servicio de envíos a todo el país.
- Contanos en **dónde estás y lo enviamos a donde lo necesites:**  
[Mundo Juntas](#)
- **Tienda Online para comprar nuestros productos si sos minorista:**  
[Tienda Online Mundo Juntas](#)

**Aceptamos todos estos medios de pago:**



**Nos encontrás en:**

[Facebook](#)

[Mercado Libre](#)

[Contacto](#)

<https://mundojuntas.com.ar/>